

국무조정실

우110-760 서울시 종로구 세종로 77번지 /전화(02)738-6897 /전송(02)732-9132

문서번호 국무총괄 13900 - 23

시행일자 1998. 5. 11. ()

수신 수신처 참조

참조

취급		국무조정실장	국무총리
보존	년		
조정관	조	정리	
심의관	김민기	기획심의관	
과장	장		
기안	정원석		협조

제목 우기대비 자체 점검강화 지시(국무총리지시 제98 - 9 호)

1. 지난 5.2 지하철 7호선 침수사고가 발생하는 등 기상이변으로 우기가 예년에 비해 빨라짐에 따라 대규모 건설공사현장의 사고우려가 상존하고 있어 소관기관별로 자체 점검계획을 수립하여 철저한 점검을 시행하기 바랍니다.

2. 중점 점검대상은 대형사고 우려가 높은 노후시설, 장기간 방치된 공사장, 지하철 등과 같은 대형공사장 등 재난위험시설에 대해 5월중 점검을 완료하여

- 점검결과 나타난 문제점 및 지적사항은 소관기관에서 본격적인 우기(6.15) 전까지 보완 조치하고
- 관련법령을 위반하여 안전관리를 소홀히 한 관리자 및 시설주는 고발 등 엄정히 처리하되
- 제도개선과제 및 건의사항에 대해서는 관계부처에서 검토후 적극 반영하고
- 점검결과를 '98.6.5까지 국무조정실로 보고하기 바랍니다.

※ 국무조정실장은 점검결과 분석 후 필요시 정부 합동점검을 실시. 끝.

국무총리



수신처 가(35~47), 나(01~18)

국무총리

우 110-760 서울시 중로구 세종로 77번지 / 전화 (02)738-6897 / 전송 (02)732-9132

문서번호 국무총괄13900- 13

시행일자 1998. 5. 11.

수신 행정자치부장관

참조

선 결			지 시		
접 수	일자 시간	. : .		결 재 · 공 람	
	번호				
처 리 과					
담 당 자					

제목 우기대비 자체 점검강화 지시(국무총리지시 제1998 - 9 호)

1. 지난 5.2 지하철 7호선 침수사고가 발생하는 등 기상이변으로 우기가 예년에 비해 빨라짐에 따라 대규모 건설공사현장의 사고우려가 상존하고 있어 소관기관별로 자체 점검계획을 수립하여 철저한 점검을 시행하기 바랍니다.

2. 중점 점검대상은 대형사고 우려가 높은 노후시설, 장기간 방치된 공사장, 지하철 등과 같은 대형공사장 등 재난위험시설에 대해 5월중 점검을 완료하여

- 점검결과 나타난 문제점 및 지적사항은 소관기관에서 본격적인 우기(6.15) 전까지 보완 조치하고
- 관련법령을 위반하여 안전관리를 소홀히 한 관리자 및 시설주는 고발 등 엄정히 처리하되
- 제도개선과제 및 건의사항에 대해서는 관계부처에서 검토후 적극 반영하고
- 점검결과를 '98.6.5까지 국무조정실로 보고하기 바랍니다.

※ 국무조정실장은 점검결과 분석 후 필요시 정부 합동점검을 실시. 끝.

국무총

수신처 가(35~47), 나(01~18)

