후쿠시마 오염수 처리 계획에 대한 과학기술적 검토

2023. 7. 7.






⁶⁶주 안 점 ⁹⁹


- 1. 삼중수소를 제외한 핵종은 제대로 정화되고 어떻게 확인 가능한지
- Ⅱ. 삼중수소는 충분히 희석 가능한지
- Ⅲ. 이상상황 시 대비책은 마련되어 있는지
- Ⅳ. 단계별 방사능 측정·감시계획은 적절한지
- V. 핵종 농도 데이터는 신뢰할 수 있는지
- VI. 방사선영향평가는 제대로 했는지

기설, 증설, 고성능 ALPS 정화 후 기준농도비 분석 결과('13~'22년)





I

핵종별 배출기준 초과 이력(13~22년)




J1-C, J1-G 탱크 ALPS 2차 정화 전후 핵종별 기준농도비('20.12월)






IV

ALPS 흡착재 단계별 주요 핵종 농도 변화 추이('23.4월)



V

해양방출 중 긴급차단



▶ 긴급차단밸브 - 1


- 모터 구동방식, 닫힘시간 10초 이내
- 해일 등을 대비하여 해발 11.5m에 위치 (2m 방조제로 보호)

▶ 긴급차단밸브 - 2

- 공기 구동방식, 닫힘시간 2초 이내
- 비정상 오염수의 해양 방출을 최소화하기 위해 희석 전 이송배관 최하단에 위치



도쿄전력의 방출 단계별 방사능 측정·감시계획



VII

배출기준 만족 시 방출 후 확산 시뮬레이션 결과(원자력연구원, 해양과기원)

