

# 국무총리행정조정실

우 110-760 서울시 종로구 세종로 1-77 / 전화 (02)732-7157 / 전송 732-7158

문서번호 국행이 11060-

시행일자 1994. 10. 9. ( )

수신 수신처 참조

참조

취급		행정조정실장	국무총리
보존			이영석
조정관	이영석		
심의관	이영석	총괄심의관 이영석	
서기관	이영석	사회복지심의관 이영석	
기안	김종진		협조

제목 관정개발에 따른 지하수 오염방지대책에 관한 지시(국무총리지시 제1994-호)

그동안 지하수가 무분별하게 개발·이용되어온 한편 오염을 방지하기 위한 조치는 제대로 실시되지 않아 지하수 오염의 우려가 크므로 아래와 같이 개발·이용중인 관정과 폐공에 대한 오염방지조치 실태를 조사하여 대책을 수립·추진할 것을 지시하니 이행에 만전을 기하기 바람.

훈령 제 312 호(95. 5. 31)

의지 지

— 아 래 —

가. '94 가뭄대책용 관정에 대한 조사(농림수산부)

- 농림수산부 주관으로 금년 가뭄대책의 일환으로 개발한 성공공 및 폐공 전부에 대한 오염방지조치 실태를 '94. 11~12월중 점검 실시
- 점검결과 오염방지처리가 실시되지 않은 공에 대해서는 시·군·구의 관련 책임자를 엄중문책하는 등 철저한 시정조치를 강구

나. 지하수법 제정이전에 개발되어 이용중인 관정 및 폐공에 대한 대책(환경처)

1) 개발·이용중인 모든 관정에 대한 오염방지 실태조사

- 지하수법 부칙 제 2항에 의해 신고된 관정현황을 건설부로부터 통보받아 실태점검계획을 수립('94. 12월)
- 지하수 오염우려가 큰 관정에 대하여 '95. 1~3월간 1차 조사 실시 (약 2,000공을 선정·조사)
- 1차조사 실시후 지하수 오염방지대책을 수립·시행
- 나머지 관정에 대하여 단계적으로 실태조사를 실시

2) 폐공현황 및 오염방지처리 실태조사

○ 시·도 지사로 하여금 폐공에 대한 실태점검을 실시하고 조치결과를

'94. 12월말까지 환경처에 보고토록 지시시달

○ 개발·이용중인 관정에 대한 조사시('95. 1~3월간) 폐공의 오염방지 처리  
실태조사를 병행 실시. 끝.

국 무 총 리

수신처 : 농림수산부장관, 환경처장관.